

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE OGNIOWO
100 um wg DIN 50976
ZESTAW POSIADA MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU


PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA | |
| 2. KRUSZYWO ŁAMANE 0-5 | mm. |
| 3. KRUSZYWO ŁAMANE 5-40 | mm. (5-31,5 mm.) |
| 4. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA | 100 mm. |
| 5. GRUNT RODZIMY | |

inija końcowa 5 cm.

lub poniżej lokalnej strefy przemarzania

- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
 - SŁUP, TABLICĘ ORAZ RAMĘ TABLICY WYKONAĆ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA



1. SŁUP – PROFIL 100x100x5 mm
2. RAMIĘ WYSIĘGNIKA – PROFIL 100x100x5 mm
3. TABLICA (180x105 cm) + RAMA METALOWA
4. BLOKADA SŁUPA
5. POKRĘTŁO BLOKADY SŁUPA
6. TULEJA STAŁOWA OCYNKOWANA H=500 mm
7. ZASTRZAŁ
8. OBREDZ CYNKOWANA Z SIATKĄ ŁAŃCUCHOWĄ
9. ŚRUBY MOCUJĄCE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		
GMINA	MIJESCOWOŚĆ	ULICA
DZIAŁKA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
NR DZIAŁKI	ARKUSZ MAPY	OBREB

mgr inż. Jacek Ratajczak

mgr inż. Jacek Ratajczak, kierownik
 Ser. bud. do projektu budowlanego
 zlozonymi budowlanymi budowlanej
 specjalności kons. i p. oddział Wrocław
 Nr ew. WKP 10248/ZGDA/04
 Ser. bud. do projektu budowlanego
 zlozonymi budowlanymi budowlanej
 specjalności kons. i p. oddział Wrocław
 Nr ew. WKP 10248/ZGDA/04

ADAPTACJA

20.11.2008

ADAPTACIA 20. n. 2003

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
		IMIE I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
ARCH.	PROJEKTOWAŁ	DR INŻ. ARCH. MACIEJ STOJAK	185/00/DUW	<i>M. Stojak</i>
	SPRAWDZIŁ	DR INŻ. ARCH. TOMASZ MYCZKOWSKI	LOA/4/2003/GW	<i>T. Myczkowski</i>
	OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. JAKUB CHOJNACKI		

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA		SKALA	BRANŻA
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAW. SYNTETYCZNĄ 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa		1:20	A
		STADIUM	DATA
		PB	03.2008
RYSUNEK		NR RYS.	
KONSTRUKCJA STOJAKA DO KOSZYKÓWKI podwójnego - opcja		PB-30x50t.A-08.	